

Fiche Technique : audit préliminaire environnement usine

Objectifs de la mission

Livrables exploitables immédiatement, reliés à des gains de risque évité, à des économies mesurables et à vos jalons d'autorisation.

- Établir un état des lieux opposable, documenté et hiérarchisé des conformités et non-conformités.
- Qualifier les risques et prioriser les actions selon impact, coût et délais de mise en œuvre.
- Construire un plan d'action chiffré avec responsabilités, indicateurs et preuves attendues.
- Sécuriser autorisations et études d'impact; anticiper inspections et demandes d'éclaircissements.
- Optimiser les coûts de mise en conformité et réduire pertes matières, incidents et aléas calendaires.

Cible / Bénéficiaires

Accompagnement des acteurs industriels au Maroc et en Afrique francophone.

- Directions d'usines et dirigeants pilotant autorisations, extensions ou projets.
- Responsables QHSE, équipes d'exploitation, maintenance, production, chefs d'atelier.
- Sites soumis à exigences sur rejets aqueux, émissions atmosphériques, déchets et stockages dangereux.
- Groupes multi-sites souhaitant harmoniser pratiques, indicateurs et livrables.
- Usines alignant leur SME/ISO 14001, bilan carbone et démarches d'économie circulaire.

Durée de la mission

Planning indicatif ajusté à la taille du site, aux arrêts programmés et aux contraintes de production.

Phase	Objectif principal	Durée
Préparation	Cadrer le périmètre, collecter les pièces clés, planifier la visite	1 à 2 semaines
Visite de site	Observer procédés et zones sensibles, vérifier dispositifs et pratiques	1 à 3 jours
Analyses	Croiser constats/mesures/documents, qualifier et hiérarchiser les écarts	1 à 2 semaines
Plan d'action	Construire feuille de route, indicateurs et responsabilités	~1 semaine

Coordination amont des laboratoires et sous-traitants pour fiabiliser les données et réduire les temps morts.

Démarche / Méthodologie

1) Préparation et cadrage

- Liste documentaire ciblée (plans, schémas, FDS, autocontrôles, contrats, consignes).

- Entretien de cadrage, périmètre et priorités; plan de visite et grille d'entretien.
- Veille réglementaire mobilisée et chaînage clair des obligations.

2) Visite de site et constats

- Vérification des rétentions, réseaux, stockages, gestion des déchets, consignes, enregistrements.
- Focalisation sur zones à risque: transvasement, aires de lavage, points de rejet, diffuses.
- Constats étayés par photos et relevés préliminaires.

3) Mesures ciblées et traçabilité

- Analyses d'effluents, émissions canalisées, bruit, air ambiant si nécessaire.
- Protocoles d'échantillonnage, chaîne de traçabilité et crédibilité des laboratoires.
- Résultats intégrés pour objectiver l'urgence et orienter les choix techniques.

4) Analyse des écarts et plan d'action

- Matrice d'écarts: exigence, risque, action corrective; hiérarchisation par gravité/coût/délais.
- Actions décrites avec responsable, échéance, indicateur et preuve attendue.
- Mesures préventives/contrôles renforcés pour maîtriser les dérives plausibles.

5) Livrables, pilotage et préparation des échanges

- Synthèse exécutive, rapport détaillé, tableau d'indicateurs, matrice de responsabilités, annexes techniques.
- Traçabilité des preuves (analyses, entretiens, photos) et formats d'archivage simples.
- Numérisation légère du suivi; routines de revue; préparation des inspections et dossiers d'autorisation.