

Fiche Technique : filière déchets industriels Côte d Ivoire

Objectifs de la mission

- Transformer les obligations réglementaires en plan d'action opérationnel, mesurable et soutenable.
- Sécuriser les flux: hiérarchie des traitements, tri à la source, traçabilité de bout en bout.
- Structurer la gouvernance, clarifier les responsabilités et verrouiller la preuve documentaire.
- Réduire les risques juridiques et opérationnels; maîtriser les coûts et éviter les refus d'exutoires.
- Aligner ISO 14001/PGES, exigences des autorités et attentes des investisseurs.
- Augmenter la valorisation matière/énergie et améliorer la performance carbone.

Gains attendus sous 6–12 mois: baisse des non-conformités, stabilisation des circuits, réduction des coûts cachés, hausse du taux de valorisation.

Cible / Bénéficiaires

- Directions générales, responsables QHSE, responsables environnement, directeurs d'usine.
- Sites industriels et plateformes logistiques: agroalimentaire, chimie légère, métaux, matériaux, bois, textile.
- Usines, dépôts, zones économiques et chantiers BTP.
- Établissements de santé et laboratoires pour les flux à risques spécifiques.
- PME industrielles, ateliers et multi-sites cherchant des standards simples et robustes.

Durée de la mission

Calendrier indicatif par phase, ajusté à la complexité des sites et des flux.

Phase	Objectif principal	Durée
Diagnostic	Évaluer conformité, risques et cartographier les flux	4 à 6 semaines
Conception	Définir plan d'action, PGES, procédures et matrice des risques	3 à 5 semaines
Déploiement	Mettre en œuvre, former et contractualiser avec les prestataires	6 à 10 semaines
Suivi	Stabiliser, mesurer, corriger et améliorer en continu	Réalisation continue

Démarche / Méthodologie

Démarche structurée en phases, avec livrables et indicateurs à chaque étape.

1) Diagnostic initial et audit multi-sites

- Revue réglementaire, PGES, autorisations et pratiques réelles.
- Cartographie des flux, zones de stockage, transferts et registres.

- Écarts de conformité, points de rupture et premières actions rapides.

2) Plan d'action, PGES et hiérarchie des traitements

- Mesures concrètes: réduction à la source, tri, stockage, traçabilité.
- Critères d'acceptation des exutoires et matrice de risques.
- Consignes de tri/conditionnement par famille de déchets.

3) Sécurisation contractuelle et exutoires

- Revue des contrats: niveaux de service, reporting, audit, recours.
- Garanties de capacité, continuité d'activité et contrôle qualité à réception.
- Ajustement des fréquences d'enlèvement et scénarios logistiques.

4) Déploiement opérationnel

- Tri à la source, étiquetage, contenants et zones de stockage.
- Grilles d'inspection, registre des non-conformités et contrôles croisés.
- Formation ciblée des équipes et animation de terrain.

5) Traçabilité et numérisation

- Registre unifié, bordereaux, certificats et preuves photographiques.
- Tableaux de bord et gouvernance des données (saisie, validation, usage).

6) Intégration ISO 14001 et amélioration continue

- Aspects significatifs, objectifs, programmes et responsabilités.
- Audits internes, indicateurs, revues de direction et capitalisation.

7) Suivi post-mission et performance

- Points de contrôle, actions correctives et mise à jour des contrats/consignes.
- Alignement avec trajectoire climat, économie circulaire et attentes des autorités.