

Fiche Technique:Formation pollution de l air

Objectifs de la formation

Effets attendus: pilotage par la preuve et maîtrise des risques air/émissions.

- Comprendre le cadre normatif et les preuves attendues (Directive 2008/50/CE, ISO 14001, ISO 19011).
- Construire un plan de mesure robuste et exploitable (références EN applicables).
- Prioriser les risques à partir d'indicateurs fiables et contextualisés.
- Justifier les choix techniques et budgétaires en situation d'audit.
- Passer du suivi réactif au pilotage préventif et à l'amélioration continue.
- Disposer d'un langage commun, d'une matrice de risques, de procédures et d'un calendrier de preuve.

Références clés mentionnées: EN 14181 (QAL AMS), EN 15259 (plans de mesure), EN 16911-1 (débits), EN 12341 (PM10/PM2,5), ISO 14001, ISO 19011.

Population cible

- Responsables HSE/QSE/Environnement et managers/direction impliqués dans les arbitrages.
- Équipes exploitation/production, maintenance et achats.
- Opérateurs terrain et référents métrologie.
- Secteurs et contextes: installations industrielles (ICPE), bâtiments tertiaires/urbains, collectivités, carrières/chantiers, procédés solvants/peinture.

Durée de la formation

Élément	Indication issue de la page
Durée de la formation	Non précisée dans la page
Consolidation post-formation	Évaluation des acquis et plan de consolidation à 6–12 semaines
Jalons d'apprentissage	Exemples cités: jalons ~8 semaines
Format	Parcours différenciés: modules courts (relais terrain) et approfondissements (HSE/managers)

Programme de la formation

Module	Objectif principal	Livrables / Actions
Étape 1 — Cadrage	Aligner enjeux et périmètre; cibler sources majeures	Cartographie des sources, registre d'obligations, macro-roadmap
Étape 2 — Diagnostic	Objectiver l'état des lieux des données et méthodes	Revue documentaire/terrain, grille de conformité, scoring de maturité

Étape 3 — Conception	Traduire les écarts en parcours pédagogiques ciblés	Référentiel de compétences, cas réels, exercices
Étape 4 — Procédures & Preuves	Stabiliser la conformité et l'auditabilité	Procédures, plans QAL, registres, modèles/guides/check-lists
Étape 5 — Déploiement	Mettre en œuvre et animer sur le terrain	Sessions, ateliers métiers, rituels de suivi, indicateurs
Étape 6 — Mesure & Amélioration	Mesurer l'efficacité et ajuster	Tableau de bord, revues, audits à blanc, plan d'amélioration

Étape 1 — Cadrage des enjeux et périmètre

- Aligner directions/équipes; définir périmètre et sources visées.
- Livrables: cartographie des risques, registre d'obligations, roadmap.

Étape 2 — Diagnostic des sources et des données

- Évaluer inventaires, méthodes, incertitudes, traçabilité.
- Actions: revue documentaire/terrain, grille de conformité, scoring.

Étape 3 — Conception du programme et des modules

- Hiérarchiser les risques; scénariser des cas réels et exercices.
- Livrables: référentiel de compétences et séquences ciblées.

Étape 4 — Procédures, conformité et preuves

- Structurer procédures de mesure, plans QAL, registres de conformité.
- Outils: modèles, guides de calcul, check-lists, fiches d'écarts.

Étape 5 — Déploiement et animation

- Mettre en pratique sur site; coaching des relais internes.
- Rituels de suivi, indicateurs d'avancement, ateliers par métier.

Étape 6 — Mesure d'efficacité et amélioration

- Définir KPI, évaluer acquis, organiser retours d'expérience.
- Tableau de bord, revues périodiques, audits à blanc, plan d'action.